

عرض توضيحي عام • بيانات وأرقام افتراضية • لا توجد بيانات عميل

اتصالك يحتاج إلى مراجعة إضافية.

تم رصد انقطاع قصير بالقرب من الراوتر. أعد الفحص في المكان الذي تظهر فيه المشكلة.

استقرار الاتصال: للمتابعة

درجة سلامة الاتصال

78/100

ملخص القياسات والأدلة

النتيجة	القيمة المقاسة
إشارة الواي فاي	dBm · 20/25 71 –
الهاتف ← الراوتر	ms · 29/30 · 14/15 7
الراوتر ← الإنترنت	ms · 30/30 · 25/25 56
خادم DNS المعين	ms · 30/30 · 13/15 102
المسارات الدولية	within reference · 10/10 6/7
الأمان والسلامة	9/10

سرعة الإنترنت

التحميل	الرفع	زمن الاستجابة	التأخير تحت الضغط
Mbps 6.4	Mbps 2.8	ms 41	ms 275

سرعة الإنترنت وسلامة الاتصال قياسان مختلفان. قد يؤثر التأخير تحت الضغط على المكالمات والألعاب عندما يكون الخط مشغولاً.

الجاهزية حسب الاستخدام (بناءً على المسارات المقاسة)

يتم تقدير التصفح والمكالمات والألعاب والفيديو اعتماداً على حالة الاتصال المقاسة؛ وتُعرض السرعة بشكل منفصل.

الخطوات المقترحة

1. اقترب من راوتر الواي فاي ثم أعد الفحص.
2. إذا استمرت المشكلة، راجع محتوى التقرير قبل مشاركته مع مزود الخدمة.

عرض توضيحي عام • بيانات وأرقام افتراضية • لا توجد بيانات عميل

ملخص القياسات والأدلة

النتيجة	القيمة المقاسة
إشارة الواي فاي	Median RSSI -71 dBm · 10 sample observations
الهاتف ← الراوتر	Median 7 ms · P95 52 ms · 29/30 replies
الراوتر ← الإنترنت	Median 56 ms · P95 88 ms · 30/30 replies
خادم DNS المعين	Median 102 ms · P95 205 ms · UDP test
المسارات الدولية	paths observed · 1 informational observation 7

التغطية والقيود

تخص النتائج فترة القياس فقط. لا تثبت وجود عطل لدى المزود ولا تحل محل قياسات اتفاقيات مستوى الخدمة.

ملاحظة: راجع المعرفات التقنية قبل مشاركة التقارير الحقيقية.

جميع أسماء الشبكات والأرقام والأحداث في هذا الملف افتراضية وأعيد إعدادها خصيصاً للعرض العام.